

▶ BOBINAS DE PULSO



▶ A bobina de pulso faz a leitura da posição e rotação do virabrequim e envia essa informação ao CDI ou ECU através de pulsos elétricos.



▶ BOBINAS DE PULSO

COMPATÍVEL COM:

HONDA



HONDA ▶ Cód.: 90210360

Bobina de Pulso

C 100
BIZ (1998-2005)
BIZ + (2002-2005)
BIZ ES (1998-2005)
DREAM (1992-1998)

CÓD. ORIGINAL: 30301-GN5-901, PARTE 31120-GN5-913
CÓD. RELACIONADO: 90278550 (Estator)



HONDA ▶ Cód.: 90219000

Bobina de Pulso

POP 100
(2007-2015)

CÓD. ORIGINAL: 31120-GFP-901
CÓD. RELACIONADO: 90278650 (Estator)

NOVO



HONDA ▶ Cód.: 90210970

Bobina de Pulso

BIZ 125
+ (2006-2010)
ES (2006-2015)
EX FLEX (2011-2015)
KS (2006-2015)

CG 160
CARGO FLEX (2016-2023)
FAN ESD FLEX (2018-2023)
FAN ESDi FLEX (2016-2023)
TITAN EX FLEX (2016-2023)

CG 150
FAN ESi (2010-2013)
SPORT (2005-2008)
TITAN (2004-2015)
TITAN ES (2004-2015)
TITAN ESD (2011-2015)
TITAN EX FLEX (2011-2015)
TITAN EX MIX (2009-2010)
TITAN KS (2004-2010)

NXR 150
BROS ES (2006-2015)
BROS ES MIX (2009-2010)
BROS ESD (2006-2015)
BROS ESD MIX (2009-2010)
BROS KS (2006-2015)
BROS KS MIX (2009-2010)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KRE-851, PARTE 31120-KRE-B01, PARTE 31120-KRM-851, PARTE 31120-KRM-B11, PARTE 31120-KSS-C01, PARTE 31120-KVS-601, PARTE 31120-KVS-851, PARTE 31120-KVS-101

CÓD. RELACIONADO: 90271630 (Estator), 90278540 (Estator), 90278640 (Estator), 90278730 (Estator), 90278870 (Estator)

NOVO



HONDA ▶ Cód.: 90219010

Bobina de Pulso

BIZ 125
EX (2018-2023)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KSS-J31
CÓD. RELACIONADO: 90279120 (Estator)



HONDA ▶ Cód.: 90210940

Bobina de Pulso

CG 125
CARGO (1992-1999)
TITAN (1992-1999)
TODAY (1992-1994)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KYO-981
CÓD. RELACIONADO: 90271590 (Estator), 90271591 (Estator)



HONDA ▶ Cód.: 90210370

Bobina de Pulso

CG 125
TITAN (2000-2001)

XLR 125
ES (2000-2002)

CÓD. ORIGINAL: 30300-HA0-033



HONDA ▶ Cód.: 90212030

Bobina de Pulso

CG 125
FAN (2005-2008)
TITAN (2003-2004)
TITAN ES (2003-2004)
TITAN KS (2003-2004)
TITAN KSE (2003-2004)

NXR 125
BROS ES (2003-2005)
BROS KS (2003-2005)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KFC-901, PARTE 31120-KGA-B01, PARTE 31120-KRE-901
CÓD. RELACIONADO: 90278510 (Estator)

NOVO



HONDA > Cód.: 90219150

Bobina de Pulso**CG 125**FAN ES (2009-2015)
FAN ESD (2014-2015)
FAN KS (2009-2015)**BIZ 110i**

FLEX (2016-2018)

CG 160

START FLEX (2016-2022)

CG 125iCARGO (2016-2018)
FAN (2016-2018)**POP 110i**

FAN (2016-2023)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KVS-K01, PARTE 31120-KWG-601,
PARTE 31120-K62-B01, PARTE 31120-K65-B01

CÓD. RELACIONADO: 90278670 (Estator)

NOVO



HONDA > Cód.: 90210310

Bobina de Pulso**CBX 150**

ACRO (1989-1992)

NX 200

(1993-2001)

CBX 200

STRADA (1994-2002)

XR 200R

(1994-2002)

NX 150

(1989-1992)

CÓD. ORIGINAL: 30300-HAO-013, 30300-HAO-033

CÓD. RELACIONADO: 90278530 (Estator)



HONDA > Cód.: 90219100

Bobina de Pulso**NX4**

FALCON (1999-2008)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-MCG-003, PARTE 31120-MCG-940

CÓD. RELACIONADO: 90278570 (Estator)



HONDA > Cód.: 90219100

Bobina de Pulso**NX4**

FALCON (1999-2008)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-MCG-003, PARTE 31120-MCG-940

CÓD. RELACIONADO: 90278570 (Estator)



HONDA > Cód.: 90219100

Bobina de Pulso**NX4**

FALCON (1999-2008)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-MCG-003, PARTE 31120-MCG-940

CÓD. RELACIONADO: 90278570 (Estator)



HONDA > Cód.: 90224160

Bobina de Pulso (Sensor CKP)**PCX 150**

(2013-2015)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31220-KZY-701

CÓD. RELACIONADO: 90278790 (Estator)



HONDA > Cód.: 90219130

Bobina de Pulso**CB 300R**(2009-2012)
LIMITED (2012-2012)**XR 250**

TORNADO (2001-2008)

XRE 300(2009-2012)
FLEX (2013-2018)**CBX 250**

TWISTER (2001-2008)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-KPF-911

CÓD. RELACIONADO: 90278600 (Estator), 90278610 (Estator),
90278740 (Estator), 90278760 (Estator), 90278960 (Estator)

HONDA > Cód.: 90219100

Bobina de Pulso**NX4**

FALCON (1999-2008)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31120-MCG-003, PARTE 31120-MCG-940

CÓD. RELACIONADO: 90278570 (Estator)



YAMAHA > Cód.: 90219080

Bobina de Pulso**CRYPTON T 105E**

(1998-2004)

YBR 125E

(2000-2001)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 5HH-85510-01, 4GU-85595-00

CÓD. RELACIONADO: 90278000 (Estator), 90278040 (Estator)



YAMAHA > Cód.: 90219090

Bobina de Pulso**CRYPTON T 105E**

(1998-2004)

YBR 125E

(2000-2001)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 5HH-85510-01, 4GU-85595-00

CÓD. RELACIONADO: 90278000 (Estator), 90278040 (Estator)

NOVO



HONDA > Cód.: 90219020

Bobina de Pulso (Sensor CKP)**PCX 150**

(2019-2022)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 31220-K97-T01

CÓD. RELACIONADO: 90279130 (Estator)




HONDA > Cód.: 90219030

Bobina de Pulso**CB 250F**TWISTER FLEX (2016-2022)
TWISTER ABS (2016-2022)
TWISTER CBS (2016-2022)

CÓD. ORIGINAL: 31120-K31-901

CÓD. RELACIONADO: 90278120 (Estator)



HONDA > Cód.: 90219030

Bobina de Pulso**CB 250F**TWISTER FLEX (2016-2022)
TWISTER ABS (2016-2022)
TWISTER CBS (2016-2022)

CÓD. ORIGINAL: 31120-K31-901

CÓD. RELACIONADO: 90278120 (Estator)



YAMAHA > Cód.: 90219090

Bobina de Pulso**XTZ 125E**

(2002-2016)

YBR 125ED

(2002-2010)

XTZ 125K

(2002-2016)

YBR 125K

(2002-2010)

YBR 125E

(2002-2010)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 5HH-HI410-00

CÓD. RELACIONADO: 90278010 (Estator)



COMPATÍVEL COM:

YAMAHA



YAMAHA > Cód.: 90219161

Bobina de Pulso

FACTOR 125

YBR E (2011-2016)
YBR ED (2011-2016)
YBR K (2011-2016)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 18D-H1410-00, PARTE 18D-H1410-01

CÓD. RELACIONADO: 90278060 (Estator)



YAMAHA > Cód.: 90210350

Bobina de Pulso com Imã

DT 200

(1992-1997)

DT 200R

(1994-2000)

CÓD. ORIGINAL: 34X-85595-M0



YAMAHA > Cód.: 90219070

Bobina de Pulso

TDM 225

(1997-2005)

XT 225

(1996-2006)

CÓD. ORIGINAL: 41G-85580-01

NOVO



YAMAHA > Cód.: 90219140

Bobina de Pulso

XTZ 250

LANDER (2007-2023)
LANDER ABS (2020-2023)
TENERÉ (2011-2019)

XTZ 250X

(2007-2011)

YS 250

FAZER (2005-2019)
FAZER LE (2008-2010)

CÓD. ORIGINAL: 4B4-H1410-00, PARTE IS4-H1410-00,
PARTE 44C-H1410-01, PARTE 5D1-H1410-01

CÓD. RELACIONADO: 90278050 (Estator), 90278690 (Estator)

COMPATÍVEL COM:

SUNDOWN



SUNDOWN > Cód.: 90219110

Bobina de Pulso

STX 200

MOTARD (2006-2009)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 061GER0001

CÓD. RELACIONADO: 90278700 (Estator)

COMPATÍVEL COM:

SUZUKI



SUZUKI > Cód.: 90219120

Bobina de Pulso

AN 125

BURGMAN (2006-2010)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 32101-20E20

CÓD. RELACIONADO: 90278710 (Estator)



SUZUKI > Cód.: 90219110

Bobina de Pulso

EN 125

YES (2005-2011)
YES CARGO (2005-2011)

INTRUDER 125

(2002-2016)
CARGO (2002-2016)

KATANA 125
(1996-2002)

CÓD. ORIGINAL: PARTE 32101-12F30, PARTE 32101-12F30H000,
PARTE 32101-12F40, PARTE 32101-12F80, PARTE 32101-12FC0

CÓD. RELACIONADO: 90278700 (Estator)